This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



1051222 A

3 COD E 21 B 29/10:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3460547/22-03 (22) 01.07.82

(46) 30.10.83. Бюл. № 40

(72) В. П. Панков, С. Ф. Петров, М. Л. Кисельман, В. И. Мишин и С. М. Никитин (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт по креплению скважин и буровым растворам

(53) 622.248.12 (088.8)

(56) 1. Патент США № 3175618, кл. 166-63,

опублик. 1965.

2. Авторское свидетельство СССР по заявке № 3288642/22-03, кл. Е 21 В 29/10. 1981 (прототип).

(54) (57) СПОСОБ РЕМОНТА ОБСАДНОП КОЛОННЫ, включающий спуск в нее гофрированного патрубка и расширение последнего до диаметра обсадной колонны путем протяжки через него инструмента, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности перекрытия интервала нарушения. опускают дополнительный гофрированный патрубок и устанавливают с зазором по торцу с основным, расширяют обращенную к основному патрубку концевую часть дополнительного патрубка и смещают его до упора в ранее установленный; а затем протягивают инструмент через весь патрубок.

Изобретение отворация в деогобам, при мениемым тры ликан вание петерметичности в обсадиих колоннах скважив пефтяной в тазовой промышленности, в частности при капитальном ремонте обсадных колони.

И ввестен способ установки гофрированното натрубка в трубах путем расширения его

посредством взрыва [1].

Недостатком данного способа является шизкое качество ремонта, что объясияется грудностью обеспечения равномерного расишрения гофриронанного патрубка по всей длине. При сильном повреждении колонны и большой неличиие заряда обсадиая колонна может быть парушена, а перавномерное расширение патрубка приводит к уменьшению его проходного сечения.

Наиболее близким к предлагаемому является способ ремонта обсадной колонны, включающий спуск в нее гофрированного патрубка и расширение последнего до диаметра обсадной колонны путем протяжки

через него инструмента [2].

Недостаток известного способа заключается в малой надежности перекрытия 30ны нарушения, что связано с возможностью случаен в практике ремонта обсадных колони, когда после установки гофрированного патрубка негерметичность сохраняется, причем зона исгерметичности, как правило, находится непосредственно над или под установлениям ранее патрубком. Ликвидировать эту негерметичность можно только путем установки дополнительного патрубка в 30 стык к уже установленному.

Цель изобретения — повышение надеж-, ности перекрытия интервала нарушения.

Поставленная цель достигается тем, что в способе ремонта обсадной колонны, включающем спуск в нее гофрированного патруб- 35 ка и расширение последнего до диаметра обсадной колонны путем протяжки через него инструмента, спускают дополнительный гофрированный патрубок и устанавливают с зазором по торцу с основным, расширяют обращенную к основному патрубку концевую часть дополнительного натрубка и смещают его до упора в ранее установленный, а затем протягивают инструмент через весь патрубок.

На фиг. 1 -5 показана последователь ность установки дополнительного патрубка нал основным; на фиг. 6-10 - то же, при установке дополнительного патрубка под основным; на фиг. 11 - сечение А-А на фиг. 3.

Способ включает последовательность операций с инструментом 1, например, с радиально-расширяющимся концом. Инструмент опускают в скважину на трубах 2 к месту 3

парушення обсадной колония с дополнитель. ным гофрированным нагрубком 1 и упором 5.

Последовательность операций по способу при работе снизу вверх (фиг. 1 5). Установленный ранее пластырь в виде гофрированного патрубка 6 занимает положение, показанное на фиг. 1, и нарушение 3 обсадной колонны остается неперекрытым, начиная от головы пластыря 6 и выше. Дополнительный гофрированный патрубок 4 опускается к ранее установлениому пластырю 6 с интервалом от него по торцу.

Затем в трубах 2 создают избыточное давление жидкости, равное 1/3 рабочего давления. В это время инструмент 1 расширяет пластырь в пределах, показанных на фиг. 11, т. е. не полностью. Сцепление пластыря с колонной произойдет лишь по выступам. При всем этом протяжка инструмента 1 в пластыре (фиг. 2) составляет начальную часть его длины, что позволит легко сдвинуть его 20 вниз упором 5 до контакта в ранее установленный пластырь 6 без нахлестки (фиг. 3 и 4) и перекрыть интервал между ними дополнительным пластырем 4.

После этого давление жидкости в инструменто I снижают до нуля. Радиальные нагрузки инструмента і на патрубок 4 уменьшаются, и он переводится в начальное положение (фиг. 3). Упором 5 смещают патрубок 4 вниз до упора в ранее установленный пластырь 6, перекрывая интервал нарушения (фиг. 4). Нижияя часть патрубка 4 упирается в верхнюю часть ранее установленного пластыря 6. В месте соединения получается герметичное соединение двух тонкостенных пластырей и после этого инструмент 1 протягивают через патрубок 4 до выхода из него (фиг. 5).

В производстве работ по установке пластыря в обсадной колонне есть вариант, когда пластырь расширяется инструментом I

сверху вниз.


Последовательность операций по предлагаемому способу в этом случае аналогична первому варианту, только дополнительный патрубок 4 устанавливают затяжкой труб 2 вверх до упора в ранее установленный пластырь 6 в обсадной колоние (фиг. 6--10).


Таким образом, используя предлагаемый способ соединения пластырей можно повысить надежность перекрытия нарушенного интервала обсадной колонны.


Предлагаемый способ устраняет повторное цементирование обсадных колони через


50 дефект в колонне.

Установка дополнительного пластыря значительно сократит и время, затрачиваемое на приготовление и закачку материалов через дефект в колоние.









Редактор Н. Ковалева Заказ 8**62**9/32

Корректор А. Зимокосов Подписное

Составитель И. Кепке
Ковалева Техред И. Верес Корректор А. З
32 Тираж 603 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж—35, Раушская иаб., д. 4/5
Филиал ППП «Патеит», г. Ужгород, ул. Проектиля, 4